


A

A



prospetto principale

LEGENDA DELLO STATO DI DEGRADO



**CROSTA**  
Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo



**DILAVAMENTO DELLA TINTEGGIATURA SULL'INTERA SUPERFICIE INTONACATA**  
Erosione ed asportazione di frammenti più o meno grandi di materiale dalla superficie a causa di processi meccanici e/o chimici dovuti all'acqua delle precipitazioni meteoriche.



**UMIDITA' DI RISALITA**  
L'umidità deriva dall'infiltrazione dell'acqua attraverso gli apparati strutturali.



**COLATICCIO E DEGRADO ELEMENTI IN C.A.**  
Patologia causata per effetto del ruscellamento delle acque meteoriche, di andamento verticale.



**DEPOSITO SUPERFICIALE - GUANO**  
Depositi localizzati in corrispondenza di cornicioni e davanzali



**VEGETAZIONE**  
Presenza di vegetazione diffusa e infestante



**AVANZATO DEGRADO DI MANTO IMPERMEABILE**  
Deterioramento del manto bituminoso impermeabile di copertura



**DISTACCHI DI INTONACO (DEGRADO LOCALIZZATO)**  
Lacune o mancanze di intonaco di finitura con conseguente messa a nudo degli strati corticali delle murature



**OSSIDAZIONE SERRAMENTI**  
Ossidazione dei telai degli infissi, ammoramento, dissaldature o parti mancanti dei telai degli infissi, danneggiamento dei cinematici



**OSSIDAZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO**  
Ossidazione di elementi metallici, strutturali e non, dissaldature o elementi mancanti



**DEGRADO ANTROPICO**  
Elementi sovrapposti quali pannelli pubblicitari che occultano l'edificio

Comune di Bari  
Regione Puglia  
**Fondazione  
Apulia Film  
Commission**



Restauro e Ristrutturazione  
del Palazzo del Mezzogiorno -  
Padiglione 81 della Fiera del Levante -  
per la sede della  
**APULIA FILM HOUSE**  
progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione  
progettazione esecutiva architettonica:  
**arch. Mauro Saito**  
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - [saitoba@maurosaito.it](mailto:saitoba@maurosaito.it)  
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,  
coordinamento della sicurezza:  
**esse ingegneria s.r.l.**  
corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - [info@esseingegneria.it](mailto:info@esseingegneria.it)  
ing. Nicola Stefanelli  
arch. Micaela Pignatelli  
con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,  
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:  
**ing. Massimiliano Quarta**  
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - [quartaingegneria@gmail.com](mailto:quartaingegneria@gmail.com)  
con: ing. Sabrina Saffiotto, ing. Roberto Sabatò,  
p.i. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:  
**ing. Raphael Mayer Aboav**  
geologia: dott. geol. Antonino Greco  
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)  
**dott. Silvio Maselli**

**ANALISI CRITICA**  
PROSPETTO PRINCIPALE  
RILIEVO DEL DEGRADO

**AC. 03**

scala 1:100    archivio 1111    settembre 2013